

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на работы по текущему ремонту двигателей а/м семейства:

ВАЗ-2108-15; 2110-12; ВАЗ-2121; ВАЗ-1117-1119; ВАЗ-21703
ДВС 8 кл. (инжектор)

| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость, (н/ч) | Стоимость, (руб.) |
|-------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Двигатель в сборе – с/у | 11,90 | 5 000,00 |
| 2 | Двигатель полная разборка/сборка (ремонт) | 21,43 | 9 000,00 |
| 3 | Защита ДВС (дополнительная)-с/у | 1,19 | 500,00 |
| 4 | ГБЦ – дефектация | 1,43 | 600,00 |
| 5 | ГБЦ – с/у (ДВС в составе а/м) | 7,14 | 3 000,00 |
| 6 | ГБЦ – ремонт | 9,29 | 3 900,00 |
| 7 | Прокладка ГБЦ – замена | 7,62 | 3 200,00 |
| 8 | ДВС – замер компрессии | 1,14 | 480,00 |
| 9 | ДВС- замена моторного масла и масляного фильтра с промывкой | 0,95 | 400,00 |
| 10 | Картер масляный – контроль и подтяжка креплений | 0,86 | 360,00 |
| 11 | Картер масляный – замена | 2,38 | 1 000,00 |
| 12 | Манжета к/вала задняя - замена (КПП в составе а/м) | 11,43 | 4 800,00 |
| 13 | Манжета к/вала передняя - замена | 3,81 | 1 600,00 |
| 14 | Клапанная крышка – с/у | 1,90 | 800,00 |
| 15 | Клапанная крышка – замена прокладки | 2,02 | 850,00 |
| 16 | Ремень привода агрегатов - замена | 0,71 | 300,00 |
| 17 | Ремень ГРМ в сборе - замена | 4,76 | 2 000,00 |
| 18 | Распределительный вал – с/у | 5,95 | 2 500,00 |
| 19 | Свеча зажигания (к-т) - замена | 0,95 | 400,00 |
| 20 | Блок управления ДВС - диагностика | 1,07 | 450,00 |
| 21 | Термостат - замена | 1,48 | 620,00 |
| 22 | Фильтр воздушный - замена | 0,38 | 160,00 |
| 23 | Маховик – замена (при снятой КПП) | 0,71 | 300,00 |

цен на работы по текущему ремонту двигателей а/м семейства:
ВАЗ-2108-15; 2110-12; ВАЗ-2121; ВАЗ-1117-1119; ВАЗ-21703
ДВС 16 кл. (инжектор)

| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость, (н/ч) | Стоимость, (руб.) |
|-------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Двигатель в сборе – с/у | 14,29 | 6 000,00 |
| 2 | Двигатель полная разборка/сборка (ремонт) | 21,43 | 9 000,00 |
| 3 | Защита ДВС (дополнительная)-с/у | 1,19 | 500,00 |
| 4 | ГБЦ – дефектация | 1,67 | 700,00 |
| 5 | ГБЦ – с/у (ДВС в составе а/м) | 10,71 | 4 500,00 |
| 6 | ГБЦ – ремонт | 11,90 | 5 000,00 |
| 7 | Прокладка ГБЦ – замена | 10,86 | 4 560,00 |
| 8 | ДВС – замена компрессии | 1,14 | 480,00 |
| 9 | ДВС- замена моторного масла и масляного фильтра с промывкой | 0,95 | 400,00 |
| 10 | Картер масляный – контроль и подтяжка креплений | 0,86 | 360,00 |
| 11 | Картер масляный – замена | 2,38 | 1 000,00 |
| 12 | Манжета к/вала задняя - замена (КПП в составе а/м) | 11,43 | 4 800,00 |
| 13 | Манжета к/вала передняя - замена | 6,31 | 2 650,00 |
| 14 | Гидрокомпенсаторы – замена | 7,14 | 3 000,00 |
| 15 | Ремень привода агрегатов - замена | 0,71 | 300,00 |
| 16 | Ремень ГРМ в сборе - замена | 5,95 | 2 500,00 |
| 17 | Распределительный вал – с/у | 6,67 | 2 800,00 |
| 18 | Свеча зажигания (к-т) - замена | 0,95 | 400,00 |
| 19 | Блок управления ДВС - диагностика | 1,07 | 450,00 |
| 20 | Термостат - замена | 1,48 | 620,00 |
| 21 | Фильтр воздушный - замена | 0,48 | 200,00 |
| 22 | Маховик – замена (при снятой КПП) | 0,71 | 300,00 |